



COMUNE DI PAVONE CANAVESE



Finanziato
dall'Unione europea-NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA A. D'ANDRADE"

RELAZIONE FOTOGRAFICA

ALL.

Data

A2

Novembre
2022

Committenza

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Piazza Municipio, 1 - 10018 Pavone Canavese
tel: +39 0125 51009 fax +39 0125 516539
e-mail: servizi.tecnici@comune.pavone.to.it
c.f.: 01700790015 / p.iva 01700790015

Il Responsabile del Servizio Tecnico
geom. Luigi TANGARI

Tecnico Incaricato

Ing. Alberto TOGNOLI

via San Pietro Martire 1/i - 10015 Ivrea
tel. 0125 281389
e-mail: tognoli.alberto53@gmail.com
c.f.: TGNLRT53P16E379W - P.Iva: 03640470013



Tecnici Collaboratori

Arch. Luisa Maria Favetto
Ing. Lorenzo Aldo Degano

ALBERTO TOGNOLI INGEGNERE

Via San Pietro Martire 1/i – 10015 Ivrea
Tel. 0125/281389 - e-mail: studiotognoli@tin.it

Oggetto: **“PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE
A. D’ANDRADE” - CIG: ZEA351D96F**



VISTA GENERALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DALLA VIA VIGNALE



VISTA GENERALE DALLA SCUOLA MATERNA




VISTA DEL PROSPETTO SUD DALLA VIA VIGNALE




PARTICOLARE DEL PROSPETTO SUD DALLA VIA VIGNALE



SCHERMO LETTURA PRODUZIONE FOTOVOLTAICO INGRESSO SUD



COPERTURA DEL COMPLESSO SCOLASTICO E FOTOVOLTAICO FALDA SUD



VISTA PARETE OVEST DALL'INTERRATO



VISTA DEL PROSPETTO SUD DALLA VIA PUBBLICA




VISTA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DA EST



COPERTURA PIANA CORPO EDIFICIO OVEST – SCALA DI SICUREZZA



CORTILE LATO NORD E SCALA DI SICUREZZA



SCALA DI SICUREZZA DA CORTILE INTERNO



SCALA DI SICUREZZA DA CORTILE INTERNO



SCALA SICUREZZA VISTA NORD



COPERTURA CENTRALE TERMICA E CORTILE INTERNO



COMPLESSIVO CENTRALE TERMICA




DETTAGLIO COPERTURA E ACCESSO CENTRALE TERMICA



PARTICOLARE INTERNO CENTRALE TERMICA



INGRESSO EST E FASCIA MARCAPIANO



FALDE COPERTURA DA NORD



INTERVENTI MANUTENTIVI ORDITURA E MANTO COPERTURA PARTE IN MURATURA



ORDITURA E MANTO COPERTURA PARTE IN MURATURA



INTERVENTI MANUTENTIVI ORDITURA E MANTO COPERTURA PARTE IN MURATURA



NUOVA COPERTURA CORPO OVEST DELL'EDIFICIO SCOLASTICO



VISTA DALL'INCROCIO STRADALE SEMAFORIZZATO



VISTA PROSPETTO EST CON ACCESSO DA VIA SAN ROCCO




PARTICOLARE INGRESSO EST



PARTICOLARE MONUMENTALE



L'EDIFICIO SCOLASTICO VISTO DALLA VIA SAN ROCCO



IL COMPLESSO SCOLASTICO "A. D'ANDRATE" – PAVONE CAN.SE